
## 金属疲劳、应力腐蚀试验及宏观断口分析

在足够大的交变应力作用下,由于金属构件外形突变或表面刻痕或内部缺陷等部位,都可能因较大的应力集中引发微观裂纹。分散的微观裂纹经过集结沟通将形成宏观裂纹。己形成的宏观裂纹逐渐缓慢地扩展,构件横截面逐步削弱,当达到一定限度时,构件会突然断裂。金属因交变应力引起的上述失效现象,称为金属的疲劳。静载下塑性性能很好的材料,当承受交变应力时,往往在应力低于屈服极限没有明显塑性变形的情况下,突然断裂。疲劳断口(见图 1-1)明显地分为三个区域:裂纹源区、较为光滑的裂纹扩展区和较为粗糙的断裂区。裂纹形成后,交变应力使裂纹的两侧时而张开时而闭合,相互挤压反复研磨,光滑区就是这样形成的。载荷的间断和大小的变化,在光滑区留下多条裂纹前沿线。至于粗糙的断裂区,则是最后突然断裂形成的。统计数据表明,机械零件的失效,约有 70%左右是疲劳引起的,而且造成的事故大多数是灾难性的。因此,通过实验研究金属材料抗疲劳的性能是有实际意义的。



## 一、实验目的

- 1.了解测定材料疲劳极限的方法。
- 2.掌握金属材料拉拉疲劳测试的方法。
- 3.观察疲劳失效现象和断口特征。
- 4.掌握慢应变速率拉伸试验的方法。

### 二、实验设备

- 1.PLD-50KN-250NM 拉扭疲劳试验机。
- 2.游标卡尺。
- 3.试验材料 S135 钻杆钢。
- 4.PLT-10 慢应变速率拉伸试验。

### 三、实验原理及方法

在交变应力的应力循环中,最小应力和最大应力的比值为应力比:

$$r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} \tag{1-1}$$

称为循环特征或应力比。在既定的 r 下,若试样的最大应力为 $\sigma_{1max}$ ,经历  $N_1$ 次循环后,发生疲劳失效,则  $N_1$ 称为最大应力 r 为时的  $\sigma_{1max}$  疲劳寿命(简称寿命)。实验表明,在同一循环特征下,最大应力越大,则寿命越短;随着最大应力的降低,寿命迅速增加。表示最大应力 $\sigma_{max}$  与寿命 N 的关系曲线称为应力-寿命曲线或 S-N 曲线。碳钢的 S-N 曲线如图 1-2 所示。由图可见,当应力降到某一极限值 $\sigma_r$ 时,S-N 曲线趋近于水平线。即应力不超过 $\sigma_r$ 时,寿命 N 可无限增大。称为疲劳极限或持久极限。下标 r 表示循环特征。

实验表明,黑色金属试样如经历  $10^7$ 次循环仍未失效,则再增加循环次数一般也不会失效。故可把  $10^7$ 次循环下仍未失效的最大应力作为持久极限  $\sigma_r$ 。而把  $N_0=10^7$ 称为循环基数。有色金属的 S-N 曲线在 N>5  $\times 10^8$ 时往往仍未趋于水平,通常规定一个循环基数  $N_0$ ,例如取  $N_0=10^8$ ,把它对应的最大应力作为"条件"持久极限。




图 1-2 疲劳试验 S-N 曲线

工程问题中,有时根据零件寿命的要求,在规定的某一循环次数下,测出 $\sigma_{\max}$ ,并称之为疲劳强度。它有别于上面定义的疲劳极限。

疲劳试验常采用循环加载,其加载波形如图 1-3 所示。




图 1-3 疲劳应力循环

扭转疲劳试验在 PLD-100KN 型拉-拉电液伺服疲劳试验机上进行,扭转疲劳试验时,采用应力控制,加载频率为 5Hz,加载波形为三角波,试验环境为实验室大气。

慢应变速率法是基于在一定的应变速率  $\dot{\epsilon}$  下,发生应力腐蚀开裂的倾向最大的现象提出来的。该方法是将试样(一般是光滑试样,但也可用缺口试样或预制裂纹的试样)浸入介质中,以恒定的速率( $\dot{\epsilon}$  在  $10^{-4}$  ~  $10^{-8}$  /s 范围内)将试样拉断,测量断口的断面收缩率。

定义介质影响系数β:

$$\beta = \frac{\psi_K - \psi_S}{\varphi_K} \tag{1-2}$$

作为断口脆化程度来预测金属的应力腐蚀开裂倾向。式(1-2)中 $\psi_K$ 和 $\psi_S$ 分别为试样在空气和介质中的断面收缩率。所以确定 $\beta$ 或断口脆化程度都要参照在空气中金属的试验结果。


## 四、实验方法

1.试验标准

本实验参照 GB/T 12443-2007《金属材料扭应力疲劳试验方法》和 GB 3075-80《金属轴向疲劳试验方法》进行试验。

2.试样

疲劳试样的主要有圆柱形、漏斗形、板状,如图 1-4 所示。



#### 3.试验参数的确定

轴向应力由下式求得:

$$\sigma = \frac{F}{\pi r^2} \quad \vec{\boxtimes} \quad \sigma = \frac{F}{ab} \tag{1-3}$$

式中,F 为轴向应力,r 为试验件的半径。

试验过程中试验机的夹头以一定的位移速度移动,试样即以慢恒速( $\Delta L/\Delta t$ )拉伸。由于试验机部分的刚度比试样高的多,所以试样伸长 $\Delta L$ 可用卡头的相应位移来代替。可按照下式计算:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} \tag{1-4}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} \frac{1}{\Delta t} = \frac{1}{L_0} \frac{\Delta L}{\Delta t}$$
 (1-5)

式中:  $\varepsilon$ -工程应变;  $L_0$ -试样标矩长度;  $\varepsilon$ -应变速率;  $\Delta L/\Delta t$ -夹头的位移速度。

当夹头移动速度保持恒定时,可认为试样的应变速率保持不变。但严格地说,试样的应变速率应该是  $\frac{1}{L_0}\frac{\Delta L}{\Delta t}$ , L 为瞬时标矩长度。事实上,在整个试验过程中L是一个变量,所以试样的应变速率在整个试

验过程中并不是恒定的量,而是变量。特别是对韧性金属材料拉伸时,一旦出现颈缩,则在颈缩区的实际 应变速率可能会增加一个数量级。这就有可能使试样的应变速率进入或者偏离临界应变速率范围。预制裂 纹试样裂纹尖端塑性区尺寸如果保持相同,则应变速率也保持在一恒定值。因此,用预制裂纹试样做慢应 变速率试验要比采用普通的光滑试样更为合适、方便。

## 五、试样的制备

## 1.取样及要求

试验取样部位、取向和方法按有关标准和双方协议。同一批试样所用材料应为同一牌号和同一炉号,并要求质地均匀没有缺陷。疲劳强度与试样取料部位、锻压方向等有关,并受表面加工、热处理等工艺条件的影响较大。

## 2.机加工

所有的机械加工不允许改变试样的冶金组织或力学性能,且引起的试样表面加工硬化应尽可能小。磨削精加工较硬材料的试样时,应提供足够的冷却液,确保试样表面不过热。

工作部分与过度圆弧的连接应光滑,不应出现机加工痕迹。

3.表面抛光

抛光后,试样工作部分的表面粗糙度  $R_a$ 的允许最大值为  $0.32 \mu m$ 

## 六、试验过程

1.安装试样

将试样紧固于试验机上,使试样与试验机夹头保持良好同轴。

2.试验参数设置

包括轴向应力幅、平均应力、试验频率

3.测定在一定轴向应力下的疲劳性能

## 七、实验结果处理

1.下列情况实验数据无效:载荷过高致试样弯曲变形过大,造成中途停机;断口有明显夹渣致使寿命偏低。


2.将所得实验数据列表。

材料	应力比 r	应力幅 $\sigma_a$	疲劳寿命 $N_f$
S135	0.1	444.4	169059


## 3.观察破坏断口的特征。



4.结合所学知识区分说明下列断口的特征。



S135 钻杆钢拉伸断口、



# 八、思考题

- 1.疲劳试样的有效工作部分为什么要磨削加工,不允许有周向加工刀痕?
- 2.实验过程中若有明显的振动,对寿命会产生怎样的影响?